



Estado de la Inspección Técnica de Edificios. Campaña año 2021

Nº de edificios sujetos a ITE: **653**

VALORACION FINAL DEL EDIFICIO: FAVORABLE: 97 (14.85 %)
FAVORABLE CON DEFICIENCIAS LEVES: 183 (28.02 %)
FAVORABLE CON DEFICIENCIAS SUBSANADAS: 12 (1.84 %)
DESFAVORABLE: 177 (27.11 %)

Resultado de la ITE: FAVORABLE: 280 (42.88 %)
DESFAVORABLE: 189 (28.94 %)

Conservación: Cimentación: Favorable: 466 (71.36 %)
Desfavorable: 3 (0.46 %)

Estructura: Favorable: 448 (68.61 %)
Desfavorable: 21 (3.22 %)

Fachadas: Favorable: 321 (49.16 %)
Desfavorable: 148 (22.66 %)

Cubierta: Favorable: 373 (57.12 %)
Desfavorable: 96 (14.70 %)

Instalaciones: Favorable: 399 (61.10 %)
Desfavorable: 70 (10.72 %)

Salubridad: Favorable: 442 (67.69 %)
Desfavorable: 11 (1.68 %)
Sin valoración: 16 (2.45 %)

Ornato público: Favorable: 439 (67.23 %)
Desfavorable: 14 (2.14 %)
Sin valoración: 16 (2.45 %)

Habitabilidad: Favorable: 436 (66.77 %)
Desfavorable: 17 (2.60 %)
Sin valoración: 16 (2.45 %)

Accesibilidad. Favorable: 103 (15.77 %)
Desfavorable: 349 (53.45 %)
Sin valoración: 17 (2.60 %)

¿Suceptible de ajustes razonables?: Sí, totalmente: 61 (9.34 %)
Sí, parcialmente: 103 (15.77 %)
No: 185 (28.33 %)
Sin valoración: 120 (18.38 %)

Eficiencia Energética: Número de edificios calificados: 613 (93.87 %)

Calificación A: 4 (0.61 %)
Calificación B: 0 (0.00 %)
Calificación C: 8 (1.23 %)
Calificación D: 18 (2.76 %)
Calificación E: 248 (37.98 %)
Calificación F: 72 (11.03 %)
Calificación G: 79 (12.10 %)

Sin calificación: 40 (6.13 %)